

República de Colombia Departamento de Cundinamarca Alcaldía Municipal de Sopó Documento Controlado

Versión: 01 Vigencia: 10-10-2022

INFORME DEL SIMULACRO AMBIENTAL Y/O OTRAS EMERGENCIAS

1. OBJETIVO

Reportar las actividades ejecutadas durante el simulacro realizado en la Casa de Bolivar el día 8 de julio de 2022 a las 11:00 am, con el fin de brindar las recomendaciones necesarias para mejorar la actividad realizada.

2. ALCANCE

La emergencia se llevó a cabo en la oficina de la comisaria de familia ubicada en el primer piso de la Casa de Bolívar, donde se simulo un conato de incendio causado por una sobrecarga eléctrica.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL SIMULACRO

- 1. Durante el desarrollo de las actividades normales de la casa bolívar se evidencia por parte de los colaboradores de la comisaria la emanación de humo el cual proviene del área de archivo donde también se encuentra ubicado el tablero eléctrico, humo que se esparce rápidamente por todo el edificio.
- 2. Uno de los funcionarios del área de la comisaria alerta sobre la emergencia y activa la alarma de evacuación del edificio.
- 3. El edificio es evacuado en su totalidad hasta tanto no se presente el cuerpo de bomberos y/o la defensa civil y controle o verifique la severidad de la emergencia.
- 4. Se reporta la emergencia al cuerpo de bomberos voluntario de Sopó, para la debida verificación del área.
- 5. Se verifica y realiza el conteo del personal que fue evacuado al punto de encuentro.

4. TIPO DE EMERGENCIA SIMULADA

			1
INCENDIO			X
EMERGENCIA SANITAR	[A		
DERRAMES			
EVACUACIÓN POR ESCA	PE DE GAS	NAT	
PRIMEROS AUXILIOS			
RESCATE			
OTROS			

5. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL SIMULACRO DE EMERGENCIA

ALPulido

- Alarma de evacuación tipo sirena
- Teléfono Celular
- Listados de ingreso de personal y visitantes a la casa de la cultura
- Máquina de humo







República de Colombia Departamento de Cundinamarca Alcaldía Municipal de Sopó Documento Controlado Versión: 01

Vigencia: 10-10-2022

Botiquín de primeros auxilios


6. COMPORTAMIENTOS INADECUADOS OBSERVADOS:


- Los brigadistas no se encuentran identificados.
- Los colaboradores no toman con seriedad la realización de estas actividades de prevención
- La gente en el Punto de Encuentro no se ordenó lo que dificulto y retardo la detección del número de personas evacuadas.


7. ASPECTOS POSITIVOS:

- Todos los ocupantes iniciaron la evacuación con el sonido de la alarma, lo que comprueba que se tiene conocimiento de los códigos de activación de emergencias.
- La evacuación se hizo de manera ágil, tranquila y ordenada.
- No se presentaron lesionados durante el evento.
- Se contó con el apoyo de la defensa civil para el desarrollo y preparación del simulacro.
- La evacuación se realizó en un tiempo prudente de 7 min 3 seg
- Los visitantes atendieron de manera asertiva y oportuna las indicaciones de los brigadistas al momento de la evacuación.
- Se evidencio que los equipos de alerta son de fácil acceso y activación, así como se encuentran en perfecto funcionamiento y distribuidos de manera correcta en las instalaciones.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO







ALPulido







República de Colombia Departamento de Cundinamarca Alcaldía Municipal de Sopó Documento Controlado Versión: 01

Vigencia: 10-10-2022



9. CONCLUSIONES

- Es conveniente reiterar a los brigadistas que el uso del brazalete identificativo es fundamental para que los ocupantes reconozcan fácilmente a los miembros de los Equipos de Emergencia.
- Se debe reforzar por medio de un comunicado a todos los funcionarios y contratistas de la administración municipal vía email los protocolos a seguir ante una situación de emergencia o simulacro, recordándoles los puntos más importantes a tener en cuenta en una evacuación y/o emergencia.

10. RECOMENDACIONES

- Oficiar a los brigadistas por parte de la secretaria de desarrollo institucional y el área SST, reiterando la importancia y el compromiso del uso permanente del brazalete que los identifica como brigadistas.
- Las áreas donde se encuentren ubicados los tableros eléctricos deberán encontrarse despejadas y libres de obstáculos o elemento potencialmente combustibles.
- Contar con los planos hidráulicos, de la red de energía y la red de gas natural de la casa bolívar, lo que permite en caso de una emergencia relacionada intervenir de manera ágil y oportuna.

Persona que realizó el presente informe:

ALPulido

Jennifer Moreno Líder del SGA Angie Pulido Líder del SGSST





